

证书暂停使用通知书

编号： CGC16-ZTT-00019

紫光测控有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因： 未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690107R0M 的证书。从即日起，紫光测控有限公司生产的 MC-PVBC -16-1-N、MC-PVBC -12-1-N、MC-PVBC -8-1-N 型号的 光伏汇流设备 产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件： 需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号： CGC16-ZTT-00020

深圳市金宏威技术股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690094R0M 的证书。从即日起，深圳市金宏威技术股份有限公司生产的 GH-PVH8-Z、GH-PVH10-Z、GH-PVH12-Z、GH-PVH14-Z、GH-PVH16-Z 型号的光伏汇流设备产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件



证书暂停使用通知书

编号： CGC16-ZTT-00021

深圳市拓邦自动化技术有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690075R0M 的证书。从即日起，深圳市拓邦自动化技术有限公司生产的 PowerSA-SUNio-4、PowerSA-SUNio-8、PowerSA-SUNio-12、PowerSA-SUNio-16 型号的 光伏汇流设备 产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号： CGC16-ZTT-00023

北京七星华创电子股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督。

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690015R0M 的证书。从即日起，北京七星华创电子股份有限公司生产的 SolarArt19KTL-B 型号的 光伏并网逆变器 产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月31日



证书暂停使用通知书

编号： CGC16-ZTT-00024

宁波市子华电器有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督。

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134690023R0M、CGC134690024R0M 的证书。从即日起，宁波市子华电器有限公司生产的 HK100K220、HK50K220 型号的充放电控制器，HK100K3T、HK50K3T 型号的直流/交流逆变器 产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月31日



证书暂停使用通知书

编号： CGC16-ZTT-00022

盈威力新能源科技（上海）有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督。

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690014R0M、CGC154690016R0M、CGC154690017R0M 的证书。从即日起，盈威力新能源科技（上海）有限公司 生产的 MAC250A-220-CN、MAC500A-220-CN、Invo300-CN、Invo250-CN 型号的 并网光伏微型逆变器 产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月31日



证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00179

北京格林科电技术有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：未能按时完成年度监督。

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690078R0M 的证书。从即日起，江苏固德威电源科技股份有限公司生产的 GPN1000, GPN1500, GPN2000, GPN2500, GPN3000 型号的光伏并网逆变器不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。



证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00183

北京科诺伟业科技股份有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134690062R0M、CGC134690063R0M 的证书。从即日起，北京科诺伟业科技股份有限公司生产的 KNSI220-40PTAT、KNSI220-50PTAT、KNSI220-60PTAT、KNSI220-100PTAT 型号的 直流交流逆变器不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。



北京 鉴 衡 认 证 中 心

地址：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 1108 室 网址：www.cgc.org.cn

证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00184

北京意科能源技术有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC144690018R0M、CGC144690019R0M 的证书。从即日起，北京意科能源技术有限公司生产的 KYPPC48V-NF-300A 型号的充放电控制器，YPI-S500VAPT 型号的控制逆变一体机不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。



北京 鉴 衡 认 证 中 心

地址：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 1108 室 网址：www.cgc.org.cn

证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00180

湖北追日电气股份有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为CGC164690005R0M的证书。从即日起，湖北追日电气股份有限公司生产的SPG-500K3TL-T型号的光伏并网逆变器不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。



证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00181

厦门科华恒盛股份有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为CGC154690067R0M的证书。从即日起，厦门科华恒盛股份有限公司生产的SPI500K-B型号的光伏并网逆变器不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。



证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00182

深圳科士达新能源有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154690086R0M、CGC154690114R0M、CGC154690134R0M 的证书。从即日起，深圳科士达新能源有限公司 生产的 GSL0500、KSG-60K-HV、KSG-36K 型号的光伏并网逆变器不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存/退回认证中心。



北京 鉴 衡 认 证 中 心

地址：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 1108 室 网址：www.cgc.org.cn

证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00178

浙江永升新能源科技有限公司：

根据 贵公司的申请

下表所列情况

注销认证证书原因：未能按时完成年度监督。

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC144690069R0M 的证书。从即日起，浙江永升新能源科技有限公司 生产的 ESP500KTL 型号的光伏并网逆变器不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00025

浙江宝利特新能源股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC154715033ROM、CGC154715034ROM、CGC154715035ROM、CGC154715036ROM 的证书。从即日起，浙江宝利特新能源股份有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00026

索日新能源股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715003R0M、CGC134715004R0M、CGC134715077R0M、CGC134715078R0M、CGC134715079R0M、CGC134715080R0M 的证书。从即日起，索日新能源股份有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00027

武汉日新科技股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC124715337ROM、CGC124715338ROM 的证书。从即日起，武汉日新科技股份有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00028

湖南共创光伏科技有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715001R0M、CGC134715002R0M 的证书。从即日起，湖南共创光伏科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00029

浙江旭辉光电科技股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715014ROM、CGC134715015ROM、CGC134715016ROM、CGC134715017ROM、CGC134715018ROM、CGC134715019ROM 的证书。从即日起，浙江旭辉光电科技股份有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00030

山东鸿泽光电科技有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715058ROM、CGC134715059ROM、CGC134715060ROM、CGC134715061ROM 的证书。从即日起，山东鸿泽光电科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号: CGC16-ZTT-00037

西宁天宇光伏科技有限公司:
根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因: 未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715064ROM、CGC134715065ROM、CGC134715066ROM、CGC134715067ROM 的证书。从即日起, 西宁天宇光伏科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品, 不得再使用本中心发放的认证证书和标志, 不能对认证状态做误导性声明, 并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷, 那么, 贵公司必须采取必要的纠正措施, 适当时, 要将产品召回; 同时, 绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件: 需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心
2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00031

杭州天裕光能科技有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715094R0M、CGC134715095R0M 的证书。从即日起，杭州天裕光能科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00032

合肥杰事杰新材料股份有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715120ROM、CGC134715121ROM 的证书。从即日起，合肥杰事杰新材料股份有限公司 生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00033

浙江舒奇蒙光伏科技有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC144715014ROM、CGC144715015ROM、CGC144715016ROM、CGC144715017ROM、CGC144715018ROM、CGC144715019ROM、CGC144715020ROM、CGC144715021ROM 的证书。从即日起，浙江舒奇蒙光伏科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00034

通威太阳能（合肥）有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC144715026ROM、CGC144715027ROM、CGC144715028ROM、CGC144715029ROM 的证书。从即日起，通威太阳能（合肥）有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00035

浙江武义新盛能源科技有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC144715056ROM、CGC144715057ROM、CGC144715058ROM、CGC144715059ROM 的证书。从即日起，浙江武义新盛能源科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性声明，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心
2016年12月30日



证书暂停使用通知书

编号：CGC16-ZTT-00036

烁源晶光伏科技（洛阳）有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

■ 下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定暂停颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715138ROM、CGC134715139ROM、CGC134715140ROM、CGC134715141ROM、CGC134715142ROM、CGC134715143ROM 的证书。从即日起，烁源晶光伏科技（洛阳）有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件产品，不得再使用本中心发放的认证证书和标志，不能对认证状态做误导性陈述，并向现有的和潜在的所有相关采购方告知贵公司的认证状态。

若贵公司证书被暂停是因为产品存在缺陷，那么，贵公司必须采取必要的纠正措施，适当时，要将产品召回；同时，绝对禁止贵公司将产品投放市场。

附件：需要进一步采取的措施和恢复认证的条件。

北京鉴衡认证中心
2016年12月30日



证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00185

韩华新能源（启东）有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715075ROM、CGC134715076ROM 的证书。从即日起，韩华新能源（启东）有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日



证书注销通知书

编号：CGC16-ZXT-00186

上海晶澳太阳能科技有限公司：

根据 贵单位/公司的申请

下表所列处的情况

暂停使用证书原因：未能按时完成年度监督

现决定注销颁发给贵企业/公司的编号为 CGC134715034ROM、CGC134715035ROM、CGC134715036ROM、CGC134715037ROM 的证书。从即日起，上海晶澳太阳能科技有限公司生产的所有型号的地面用晶体硅光伏组件不得再使用本中心发放的认证证书和标志，并将用于该型号产品的尚未加贴的标志封存 / 退回认证中心。

北京鉴衡认证中心

2016年12月30日

